

Инструкция по монтажу строительных лент

Plastter




1. Очистите поверхность



2. Разверните рулон и отрежьте необходимую часть ленты



3. Отклейте защитный силиконовый слой



4. Плотно прижмите Plastter к поверхности с помощью валика

В условиях низких температур для обеспечения лучшей сцепляемости с поверхностью Plaster рекомендуется хранить не менее 12 часов в теплом помещении. Монтаж необходимо производить после предварительного подогрева поверхности при помощи газовой горелки или горячего воздуха до нанесения ленты.

Если материал монтируется внахлест, то ширина нахлеста должна составлять не менее 50 мм.

На пористых поверхностях перед проведения монтажа Plaster необходимо нанесение битумной грунтовки ≈ 250 г/м²

Рекомендуется хранить Plaster при температуре от +5 С до +40 С. Plaster сохраняет свои свойства в течении 12 месяцев.